

- Appui aux communes pour le suivi d'exutoires EP -> Collaboration SMRE / Commune



Nom	Date	Heure	Paramètre	Valeur NPP/100ml	Gestionnaire	Organisme préleveur	Protocole de mesure
Sortie BR "Bois d'Amont"	14/02/2022	16h30	E.coli	1 349	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Entrée BR "Bois d'Amont"	14/02/2022	16h35	E.coli	2 103	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Locmaria	14/02/2022	/	E.coli	Pas d'eau	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Remoulin	14/02/2022	16h00	E.coli	1 970	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Pont Er Mor	14/02/2022	/	E.coli	Pas d'eau	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Exutoire Moteno	14/02/2022	16h25	E.coli	38	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Maison n°3 rue du Maroc	14/02/2022	/	E.coli	Pas d'eau	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Exutoire Ty Ru	14/02/2022	16h20	E.coli	706	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Bras Ouest Amont Remoulin	14/02/2022	16h05	E.coli	412	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Bras Est Amont Remoulin	14/02/2022	16h10	E.coli	305	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP



Exemple d'actions réalisées suite à ces suivis

Nom	Date	Heure	Paramètre	Valeur NPP/100ml	Gestionnaire	Organisme préleveur	Protocole de mesure
Sortie BR "Bois d'Amont"	14/02/2022	16h30	E.coli	1 349	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Entrée BR "Bois d'Amont"	14/02/2022	16h35	E.coli	2 103	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Locmaria	14/02/2022	/	E.coli	Pas d'eau	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Remoulin	14/02/2022	16h00	E.coli	1 970	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Pont Er Mor	14/02/2022	/	E.coli	Pas d'eau	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Exutoire Moteno	14/02/2022	16h25	E.coli	38	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Maison n°3 rue du Maroc	14/02/2022	/	E.coli	Pas d'eau	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Exutoire Ty Ru	14/02/2022	16h20	E.coli	706	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Bras Ouest Amont Remoulin	14/02/2022	16h05	E.coli	412	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP
Bras Est Amont Remoulin	14/02/2022	16h10	E.coli	305	Commune de Nostang	Commune de Nostang	Suivi pluie Post SDAP



Point de prélèvement	Historique résultats (E.coli/100ml)		Actions préconisées	Priorité estimée
	Date	Valeur		
Entrée bassin de rétention Eglise bois d'amont	14/02/2022	1 349	La réalisation de prélèvements en amont et aval du bassin de rétention depuis 2020, semble indiquer un impact positif (sauf le 18/10/21) de ce dernier sur la qualité microbio des eaux pluviales "phénomène d'abatement"	2
	18/10/2021	10 450		
	29/06/2021	54 830		
	12/05/2021	2 300		
	24/09/20	50 380		
	11/06/20	7810		
Sortie bassin de rétention Eglise bois d'amont	14/02/2022	1 349	Maintenir les suivis en temps de pluies (validation ou non des résultats obtenus). A noter que depuis la réalisation de travaux sur le réseau EP (2018) de ce secteur, les résultats qualitatifs semblent s'être améliorés. Mais attention car les données depuis juin 2021 sont moins bonnes.	2
	18/10/2021	23 580		
	29/06/2021	51 780		
	12/05/2021	5 500		
	24/09/20	7 060		
	11/06/20	8 870		
	12/12/19	2930		
	09/09/19	59 350		
	05/04/19	1675		
	29/01/19	2103		
	27/11/18	7810		
	02/05/18	7060		
	01/03/18	<38		
	19/10/17	19 700		
Bras Ouest Amont Remoulin	14/02/2022	412	Il est difficile de définir un secteur plus impactant que l'autre pour le moment.	1
	18/10/2021	40 940		
	29/06/2021	24 080		
	12/05/2021	1 353		

